

东洲区地方煤矿安全监管局 行政执法检查通知书

抚顺泰和煤炭开发有限公司：

按照计划安排，我局依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国煤炭法》、《煤矿安全规程》、《辽宁省煤矿安全生产监督管理条例》、《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》、《煤矿安全监察行政处罚办法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》、《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》、《煤矿安全培训规定》等的规定，委派鲁洪波、刘正平、朱志鹏、金良、武东汉、郭振贺同志对你单位生产经营活动进行检查，请协助、配合。如发现我局执法人员有违法、违纪行为，可向我局或东洲区政府法制办投诉。

投诉电话：54663816（东洲区地煤局）

54663079（东洲区司法局）

东洲区地方煤矿安全监管局

2020年1月15日



行政执法检查登记表

编号: TH200115

行政执法机关	东洲区地方煤矿安全监管局		
被检查单位	抚顺泰和煤炭开发有限公司	检查时间	2020年1月15日
检查方式	专项监管		
行政执法检查法律依据	《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《中华人民共和国煤炭法》、《煤矿安全规程》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等		
行政执法检查具体事项	矿领导带班入井、采掘接续紧张专项检查		
行政执法检查人员及执法证件编码	执法人员姓名	执法证件编号	
	鲁洪波	DZ-171443	
	刘正平	DZ-160677	
	朱志鹏	DZ-171445	
	金 良	DZ-171446	
	武东汉	DZ-171448	
	郭振贺	DZ-171447	
执法检查小组负责人	刘正平	联系电话	54665553
被检查单位负责人签字	刘正平	联系电话	52568863

注: 本表由执法检查机关填写, 并向被检查企业出示。
 本表一式三份, 一份由执法机关存档, 一份交被检查企业留存, 一份由执法检查机关交区政府司法局备案。

东洲区地方煤矿安全监管 检查方案

一、被检查单位：抚顺泰和煤炭开发有限公司

二、监管类型或方式：专项监管

三、检查时间：2020年1月15-16日

四、煤矿概况：抚顺泰和煤炭开发有限公司位于辽宁省抚顺市东洲区境内，地方煤矿，采矿许可证有效期至2020年4月29日，安全生产许可证有效期至2021年2月11日，矿长安全资格证有效期至2020年12月11日，营业执照有效期至2020年4月24日，矿井生产能力为80万吨/年，煤与瓦斯突出、冲击地压矿井，水文地质类型为中等，煤层自燃倾向性为容易自燃，煤尘具有爆炸性，开拓方式为斜井多水平开拓，通风方式为中央并列式，采煤方式为综采，主要采掘作业地点有东部采区第六掘进运、回顺工作面、西部采区第十五采煤工作面。

五、检查地点：地面：监控调度室等；井下：东部采区第六采煤掘进运、回顺工作面、西部采区第十五采煤工作面。

六、检查的主要内容和分工见明细表（附件：《东洲区地方煤矿安全监管局检查人员分工明细表》）

七、其他事项：检查的内容和分工变化时，应及时调整。

附件：《东洲区地方煤矿安全监管局检查人员分工明细表》

编制人（签名）：田良 日期：2020年1月14日

审批人（签名）：刘琦 日期：2020年1月14日

附件

东洲区地方煤矿安全监管局检查分工明细表

检查事项	检查内容	检查主要资料及方法	检查地点	检查分工	调整情况
提升运输	机构人员	查看机构文件及管理人员设置文件	地面查资料	武东汉	武东汉
	检测检验	查看无极绳绞车、架空乘人装置、电机车、钢丝绳、斜井人车、矿车连接装置拉力试验、皮带阻燃和抗静电、列车制动距离测定、提升机、防坠器等相关检测报告。	地面查资料	朱志鹏	朱志鹏
	管理台帐 图纸	斜井提升安全保护、皮带保护、无极绳保护、提升机保护、机车保护、架空乘人装置保护、钢丝绳、运输设备设施管理等日常台帐及图纸。	地面查资料	金良	金良
	人员培训	绞车司机、信号工、把钩工、电机车司机必须经过专门培训。提升机司机做到持证上岗。	地面查资料	刘正平	刘正平
	现场管理	架空乘人装置、无极绳、电机车、皮带、提升机等保护管理情况，轨道、道岔管理情况。	地面查资料和现场抽查	刘正平 朱志鹏 金良	刘正平 金良

东洲区地方煤矿安全监管局检查分工明细表

检查事项	检查内容	检查主要资料及方法	检查地点	检查分工	调整情况
矿领导带班入井	矿领导带班入井材料	1. 建立领导带班下井制度、井下交接班制度、带班下井档案管理制度。	地面查资料和现场抽查	金良	金良
		2. 对当班带班领导和月份领导带班下井计划完成情况进行公示。		武东汉	武东汉
		3. 有井下交接班记录和带班下井记录,做到内容填写齐全、规范,无代填、造假等现象。		武东汉	武东汉
		4. 领导每月带班下井次数符合规定要求。		刘正平	刘正平
采掘接续	内业材料	检查矿里的采掘计划等相关内业资料	地面查资料	朱志鹏	朱志鹏

东洲区地方煤矿安全监管 文书续页

第 2 页 共 2 页

(上接 2020 年 1 月 15 日- 16 日现场检查笔录第 1 页)

3、-530m 辅助运输巷中段变压器距胶带输送机安全距离不足。

4、西部区第十五采煤工作面回风顺槽电缆吊挂不规范。

5、西部区第十五采煤工作面回风顺槽个别钻杆未捆绑。

6、东部区第六面运输顺槽掘进工作面胶带机打滑保护失效。

7、东部区第六面回风顺槽掘进工作面端头接顶不严。

8、东部区第六面回风顺槽运输皮带中部未设置急停保护装置。

9、东部区避难硐室硐室内底鼓严重，墙体开裂，且有两个灭火器失效，个别自救器失效。

(以下空白)

东洲区煤矿安全监管 现场处理决定书

东煤安监处〔2020〕（001）号

抚顺泰和煤炭开发有限公司：

我局于 2020 年 1 月 15-16 日对你矿现场检查时，发现你单位（或个人）有下列违法违规行查矿沉陷区观测台账，未按要求观测频率进行观测等 9 项问题

现作出以下现场处理决定：针对现场检查笔录所有问题责令矿井立即整改，并于 7 日内将整改情况报东洲区地方煤矿安全监管局。

如对本处理决定不服，可在接到本决定书之日起 60 日内向抚顺市东洲区人民政府申请行政复议或 6 个月内向人民法院提起行政诉讼，但不停止执行本决定。

现场执法人员（签字）：刘子奇 日期：2020.1.16

被检查单位收件人（签字）：刘子奇 日期：2020.1.16

东洲区地方煤矿安全监管局

2020 年 01 月 16 日

备注：本文书一式两联，一联交被现场处理单位（或个人），一联存档。

安全问题及隐患整改情况反馈表

检查单位：抚顺市东洲区地方煤矿安全监管局

检查时间：2020年1月15--16日

序号	隐患内容	隐患等级	整改措施	计划整改完成时间	预案	整改负责人	整改资金(万)	矿复查情况	矿领导复查责任人	矿复查时间
1	查矿沉陷区观测台帐，未按要求观测频率进行观测。	C	按要求记录频率	1.20		彭魏		完成	彭魏	1.31
2	-530m 辅助运输巷轨道变形严重。	C	排计划、更换变形轨道	2.29		杨广才		整改中	孙伟	1.31
3	-530m 辅助运输巷中段变压器距胶带输送机安全距离不够。	C	调整变压器的安全距离	2.8		王福全		完成	孙伟	1.31
4	西部区第十五采煤工作面回风顺槽电缆吊挂不规范。	C	电缆按规定重新吊挂	1.20		张平		完成	王永平	1.31
5	西部区第十五采煤工作面回风顺槽个别钻杆未捆绑。	C	按规定重新捆绑钻杆	1.20		张平		完成	王永平	1.31
6	东部区第六面运输顺槽掘进工作面胶带机打滑保护失效。	C	维修打滑保护装置	1.20		赵金凯		完成	孙伟	1.31
7	东部区第六面回风顺槽掘进工作面端头接顶不严。	C	重新刹杆接顶	1.18		陆军		完成	孙伟	1.31
8	东部区第六面回风顺槽运输皮带中部未设置急停保护装置。	C	安设急停保护装置	1.20		赵金凯		完成	孙伟	1.31
9	东部区避难硐室硐室内底鼓严重，墙体开裂，且有两个灭火器失效，个别自救器失效。	C	拉底粉刷墙面、更换失效灭火器、自救器	2.29		李孝红 张平		整改中	王永平 李孝红	1.31

制表单位：抚顺泰和煤炭开发有限公司



东洲区地方煤矿安全监管 复查意见书

东煤安监复〔2020〕011号

抚顺泰和煤炭开发有限公司：

东洲区地方煤矿安全监管局于2020年1月15-16日发现你矿存在：查矿沉陷区观测台账，未按要求观测频率进行观测等9项违法违规行为，依法作出了：针对现场检查笔录中所有问题责令矿井立即整改，并于7日内将整改情况报东洲区地方煤矿安全监管局的决定〔东煤安监处〔2020〕（001）号〕

应你单位申请，经复查，意见如下：

经现场复查，现场检查笔录中所有问题已经整改完毕。

被复查单位意见：同意 单位负责人（签字）：李立 日期：2020.3.18

复查人员：李伟、朱鸣 日期：2020.3.18

东洲区地方煤矿安全监管局

（公章）

2020年3月18日



备注：本复查意见书一式两联，一联交被复查单位，一联检查单位留存。